



図説 浄蓮寺本堂・山門改修工事資料③



- 1-①-イ 屋根裏に筋違(A)
- 1-①-ハ 壁の中に筋違(B)
- 1-④-ハ 向拝の軒を一軒→二軒(C)

図説 浄蓮寺本堂・山門改修工事資料④



- 1-①-二 火打梁(水平面の直角に交わる構造材を斜めにつなぐ補強部材)を設置。

